
Annexe 5 -COMPACTAGE DES TRANCHÉES

Objectifs de densification requis pour chaque type de tranchée



La qualité du remblayage est traduite par des objectifs de densification des matériaux tels qu'ils sont définis dans les normes NF P 98115 et 98331 qui définissent quatre objectifs de densification suivant les prescriptions du tableau ci-dessous :

Objectif de densification Critère	Qualité Q4	Qualité Q3	Qualité Q2	Qualité Q1
Masse volumique moyenne supérieure à	95 % ρd OPN*	98,5 % ρd OPN*	97 % ρd OPM*	100 % ρd OPM*
Masse volumique fond de couche supérieure à	92 % ρd OPN*	96 % ρd OPN*	95 % ρd OPM*	98 % ρd OPM*

L'objectif de densité est atteint quand les deux critères (masse volumique moyenne et fond de couche) sont satisfaits.
La qualité Q1 n'est pas accessible aux petits matériels de compactage
(*) : OPN : Optimum Proctor Normal
OPM : Optimum Proctor Modifié